Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021964466 — OBLEA N° 98162526

Conductor	LUIS DE BLAS			Titular	BEATRIZ BIANCO
Documento	DNI 11625578			Documento	DNI 6038968
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HWX736
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	4063
Modelo	BM0390	Año	2009	Chasis Nº	3099
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 27/02/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 16:01:55	H.EGR.: 16:55:23	TTL.: 02:27:27	TTE.: 00:53:28

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $1578,55**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 28/08/2018

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 28/08/2018

#D:0