Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18000100020182877 R — OBLEA N° 96296954

Conductor	NORBERTO C. RODRIGUEZ			Titular	NORBERTO C. RODRIGUEZ
Documento	DNI 22862783			Documento	DNI 22862783
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ICU445
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904968U0817955
Modelo	BMO 384 VERSION 1418	Año	2009	Chasis Nº	9BM3840679F134322
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/06/2019					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (12,83)%. SUMA FUERZAS POR EJE (13,39)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (10650,00) KGS.		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41,35)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (17,90)/(25,26)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (10650,00) KGS.		
05.07.001	SUSPENSION - ESTABILIZADORA: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (FALTANTE) Trasero		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	8:30:16	8:36:43	00:05:19	00:00:00

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

~~Importe abonado por ésta inspección: $0,00~~

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 12 - SAN MARTIN Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: MARZANO, Francisco S.	22/12/2018

ORIGINAL — Impreso: 22/12/2018 — Página 1 / 1

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.