Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022069023 OBLEA N° 98402025

Conductor	GABRIEL SAIA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23192678			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ICB871
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-804231
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis Nº	8AB3900549A133846
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/08/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	15:16:39	15:28:38	00:15:51	00:11:59

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $789,27

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA / A. LESCANO	Fecha
		12/02/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 12/02/2019

#D:1