Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022087653 OBLEA N° 98403044

Conductor	LUIS R.C. CUNEO			Titular	LUIS R.C. CUNEO
Documento	DNI 8242386			Documento	DNI 8242386
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IBV842
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-965-UO-804238
Modelo	BM0390	Año	2009	Chasis Nº	8AB3900549A133837
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/09/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 09:01:23	H.EGR.: 09:34:22	TTL.: 00:16:20	TTE.: 00:32:59

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $789,27**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 15/03/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 15/03/2019

#D:0