Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022076806 R — OBLEA N° 98402483

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | JOSE A. BARBINI | | | Titular | JUAN BELTRAME |
| Documento | DNI 16236276 | | | Documento | DNI 31342583 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | ILZ796 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 8274 |
| Modelo | BMO 390 | Año | 2009 | Chasis Nº | 34806 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/08/19 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 11.01.014 | SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE | | |
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

| Tiempos: | H.INGR.: 11:39:55 | H.EGR.: 11:46:03 | TTL.: 17:35:38 | TTE.: 00:06:08 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO | Fecha<br>23/02/2019 |
|---|---|---|

Impreso: 23/02/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

#D:2

Página