Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022087144 R — OBLEA N° 98403026

Conductor	JUAN BELTRAME			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 31342583			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FMD832
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904924U0650711
Modelo	LO-914	Año	2006	Chasis Nº	9BM6882766B4407
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 05/09/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:56:12	H.EGR.: 11:59:21	TTL.: 17:31:44	TTE.: 00:03:09

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA / A. LESCANO	Fecha 14/03/2019

Impreso: 14/03/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

#D:2

Página