Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200022003171 OBLEA N° 98232455

Conductor	MIGUEL A. PEREZ			Titular	MIGUEL A. PEREZ
Documento	DNI 13180060			Documento	DNI 13180060
Marca	FIAT			Dominio Nº	HYG743
Tipo	VEHICULOS LIGEROS			Motor Nº	1052421
Modelo	DUCATO	Año	2009	Chasis Nº	93W245G8392039094
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/05/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC. : EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (5,03)/(3,09)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (2.810,00) KGS.		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 09:03:13	H.EGR.: 09:45:19	TTL.: 00:14:42	TTE.: 00:42:06

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $438,49**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 10/11/2018

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 10/11/2018

#D:4

Página