Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022062121 R — OBLEA N° 98401636

Conductor	RENE PICCININI			Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698			Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GSO938
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-738175
Modelo	BMO 390 VER 1315L/52 CA	Año	2007	Chasis Nº	8AB3900548A132271
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 09/08/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 13:26:57	H.EGR.: 13:27:53	TTL.: 00:30:48	TTE.: 00:00:56

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 04/02/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 04/02/2019

#D:1