Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022081734 R

OBLEA N° 98402778

Conductor	ESTEBAN D. TOMAS			Titular	JESUS CEBALLOS
Documento	DNI 32612516			Documento	DNI 8453127
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GFS467
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	4474
Modelo	SPRINTER	Año	2007	Chasis Nº	5530
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/08/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.004	LUCES - FRENOS : LUCES DE FRENO DETERIORADAS EN PARTE TRASERA DERECHA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:39:36	H.EGR.: 11:40:39	TTL.: 00:35:00	TTE.: 00:01:03

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 06/03/2019

/TV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 06/03/2019

#D:2

Página