Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 18000100010423427 R

OBLEA N°96303643

Conductor	PABLO G. LARRALDE			Titular	PABLO G. LARRALDE
Documento	DNI 33284977			Documento	DNI 33284977
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EKH092
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor Nº	61198170013518
Modelo	SPRINTER 313 CDI	Año	2004	Chasis Nº	8AC9036724A914341
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/09/2019					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
05.03.002	SUSPENSION - ELASTICOS: HOJAS DE ELASTICO ROTAS O DESPLAZADAS Segundo eje		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (VISIBLES) **"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"**		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:53:13	10:57:57	00:04:19	00:00:02

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: AUTOLITANO, Javier	06/05/2019

ORIGINAL

Impreso: 06/05/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.