Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 18000100010381220 R **OBLEA N° 96302461**

Conductor	SCOCHINSKY FERNANDO C.			Titular	AZUL S.A. DE TRANSPORTE A
Documento	DNI 17176443			Documento	CUIT 33546259639
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ792
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	904965U0835740
Modelo	BMO390 1115L/46	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054AA134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 09/08/2019					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.09.004	LUCES - ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA Delantero		
04.06.050	FRENOS - SERVICIO EJES DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(30,13)%. FUERZAS IZQ./DCH. (12,87)/(18,42) KNW		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	9:22:0	9:35:25	00:09:33	00:00:02

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: AUTOLITANO, Javier	13/02/2019

ORIGINAL Impreso: 13/02/2019 Página 1 / 1

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.