Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022172175 R OBLEA N°

Conductor	JUAN ANGELUCCI			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 30217798			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ796
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904295OU0108274
Modelo	BMO 390	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054A134806
Resultado	CONDICIONAL			Cert.GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 21/10/19				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 21/10/19	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.002	NEUMATICOS - DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA IZQUIERDA INTERNO	X	
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE TRASERA CENTRAL		
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE CENTRAL DERECHA		
11.01.006	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BALIZA REFLECTANTE INEXISTENTE EN PARTE CENTRAL IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 13:57:25	H.EGR.: 14:05:45	TTL.: 00:23:30	TTE.: 00:08:20

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 22/08/20

Impreso: 22/08/2019

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL