Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022165355 OBLEA N° 2012187

Conductor	NORBERTO LLOPIZ			Titular	SDF EXPRESS S.R.L
Documento	DNI 31539786			Documento	CUIT 30-71422739-0
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ILZ792
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965U0835974
Modelo	BMO 384	Año	2009	Chasis Nº	8AB390054AA134806
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 09/02/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
12.09.004	LUCES - ADICIONALES - PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS - VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

RENOVACION CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.: 09:36:10	H.EGR.: 09:58:27	TTL.: 00:19:40	TTE.: 00:22:17

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $997,91

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 23 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 10/08/

Impreso: 10/08/2019