Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022186732 OBLEA N° 202145195

Conductor	LUIS R.C. CUNEO			Titular	LUIS R.C. CUNEO
Documento	DNI 8242386			Documento	DNI 8242386
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IBV842
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904-965-UO-804238
Modelo	BM0390	Año	2009	Chasis Nº	8AB3900549A133837
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/03/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.: 12:13:10	H.EGR.: 13:30:33	TTL.: 00:25:58	TTE.: 01:17:23

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $997,91

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 13/09/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 13/09/2019

#D:2