Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022181153 R OBLEA N° 202142000

Conductor	JUAN BELTRAME			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 31342583			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FMD832
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904924U0650711
Modelo	LO-914	Año	2006	Chasis Nº	9BM688276684407
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/03/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 11:57:41	H.EGR.: 12:03:04	TTL.: 00:14:14	TTE.: 00:05:23

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 05/09/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 05/09/2019

#D:0