Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022187943 R **OBLEA N°** 202145816

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 23477559			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JFA490
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-882914
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA136221
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/03/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.: 09:51:52	H.EGR.: 09:53:24	TTL.: 00:17:52	TTE.: 00:01:32

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 16/09/2019

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 16/09/2019

#D:0

Página