Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 20 000200022303688 R — OBLEA N° 202686664

Conductor	ANTONIO M. PATERNO			Titular	AGUSTIN A. GONZALEZ
Documento	DNI 17527393			Documento	DNI 27219206
Marca	AGRALE			Dominio Nº	HRC470
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	36070056
Modelo	MT12.0LE	Año	2008	Chasis Nº	9BYC37X159C000912
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE DELANTERA DERECHA SUPERIOR		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

RENOVACIÓN CON TURNO EN
WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.: 14:36:54	H.EGR.: 14:38:22	TTL.: 00:17:11	TTE.: 00:01:28

Observaciones:

ESCOPIA ESCOPIA

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 18/02/2020

Impreso: 18/02/2020

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

#D:2