Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
1	1

INFORME DE INSPECCION Nº 20000100010579378 — OBLEA N° 210543006

Conductor	ALEJANDRO D. BIAGINI			Titular	MARIA M. LARRALDE
Documento	DNI 30077527			Documento	DNI 29382081
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	AD498KD
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor Nº	651955W0091354
Modelo	SPRINTER 415 CDI-C	Año	2019	Chasis Nº	8AC906633KE165792
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/01/2021					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.001	ESTADO GENERAL - CRISTALES: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (LUNETAS CON LAMINA MICROPERFORADA.)		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	15:7:25	15:10:37	00:03:08	00:00:00

FR.PE.VTV.0101 Rev. 1

Scanned with CamScanner