Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 19 000200022212503 R — OBLEA Nº 202159792

Conductor	ROMINA A. LARANCIO			Titular	ROMINA A. LARANCIO
Documento	DNI 25943332			Documento	DNI 25943332
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IAO126
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	6110450U00/73630
Modelo	SPRINTER	Año	2009	Chasis Nº	8AC9046639E018306
Resultado	APTO			Cert GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 19/04/20					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION : JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (11)% SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(13,33) PESO (3.030,00) KGS		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES : VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.: 11:20:40	H.EGR.: 11:28:33	TTL.: 01:46:04	TTE.: 00:07:53

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CUBA/A. LESCANO	Fecha
		24/10/2019

Operador: 24/10/2019

FR.PE.VTV.01.01

INTACHO BLANES S.A.

ORIGINAL

v02.4

Página 1