# TRÁNSITO
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ

Vivamos Vicente López

## INSPECCIÓN TÉCNICA
Transporte escolar

HABILITACIÓN **9795** 2020/21

Dirección de Inspecciones Técnicas Vehiculares y Habilitaciones
Dorrego 1766, Olivos, Vicente López. TEL: 4005-5055

| Expte. | 6140-2017 | Lic. | ..../..../..... | Dominio | IUR260 |
|---|---|---|---|---|---|


| Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L, | Doc | 0 | N° | 800000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domicilio | AV. MITRE 3355 | Localidad | MUNRO | | |
| Marca | MERCEDES BENZ | Mod | BMO 368 VERSION 1618L/55 CA | Año | 2010 |
| Fecha trámite | 03-10-2017 | Capacidad | 44 | Fecha Vto. Unidad | 30-04-2032 |
| Chofer | LIBRE | | | Cat. Lic. | |

| Fecha | ABRIL 2020 | Fecha | OCTUBRE 2020 |
|---|---|---|---|
| 1° Semestre | | 2° Semestre | |
| Sello y firma de verificadora | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ · DIRECCIÓN INSPEC. TÉCNICAS VEHICULARES Y HABILITACIONES · *** MARTA E. ADRIS L.P. 24573-VERIFICADOR DIR. INSP. TEC. VEH. Y HAB M.V.L. | Sello y firma de verificadora | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ · DIRECCIÓN INSPEC. TÉCNICAS VEHICULARES Y HABILITACIONES · *** MARTA E. ADRIS L.P. 24573-VERIFICADOR DIR. INSP. TEC. VEH. Y HAB M.V.L. |

| Establecimiento | ST.ANDREW´S | Dirección | RAWSON 2759 |
|---|---|---|---|
| Póliza seguro | Fed.Pat. 27102622 | Vto. 10-12-2021 | VTV Oblea 212015726 | Vto. 24-07-2021 |

| Fecha | ABRIL 2020 | Fecha | OCTUBRE 2020 | DEBE ABONAR EN |
|---|---|---|---|---|
| Valor | | Valor | | ABR-OCT u OCT-ABR |
| Imp. | | Imp. | | AUTORIZADO |
| 1° Semestre | | 2° Semestre | | |
| Sello y firma cajero | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ · DIRECCIÓN INSPEC. TÉCNICAS VEHICULARES Y HABILITACIONES · *** MARTA E. ADRIS L.P. 24573-VERIFICADOR DIR. INSP. TEC. VEH. Y HAB M.V.L. | Sello y firma cajero | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ · DIRECCIÓN INSPEC. TÉCNICAS VEHICULARES Y HABILITACIONES · *** MARTA E. ADRIS L.P. 24573-VERIFICADOR DIR. INSP. TEC. VEH. Y HAB M.V.L. | Sello y firma | MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ · DIRECCIÓN INSPEC. TÉCNICAS VEHICULARES Y HABILITACIONES · *** BALVEROI AMELIA INÉS Directora Dir. Inspec. Técnica Vehicular y Habilitaciones Municiplalidad de Vicente López |

## Ubicación de asientos y salidas de emergencia




| Detalle de salidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerta derecha | | | | | | 4 | | |
| Puerta izquierda | | | | 4 | | | | |
| Ventana expulsable | | | | | | | | |
| Ventana con martillo | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | |
| Asiento rebatible | | | | | | | | |
| Claraboya | | | | | | | | |
| Puerta trasera (2) | | | | | | | | |
| Portón levadizo | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Butacas individuales | 4 | Apoyacabezas TODOS | 4 |
| Asientos enterizos | | Cinturones TODOS | 4 |

**Fecha**

| 17 | 02 | 21 |
|---|---|---|

## Color de pintura



Debe adecuar el color: NO [4] SI [ ]

## Logotipos







Debe adecuar logotipos: NO [4] SI [ ]

**De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 18.372/70, en su articulo Nº 33 y por analogía en lo determinado por Resolución Nº 2652/02, se autoriza al transporte de personas mayores o menores, a Clubes, Sociedades de Fomento, colonias de Vacaciones y a toda otra actividad similar no prevista por el Transporte Público de Pasajeros.**

DECLARACIÓN JURADA:
El titular de la Habilitación manifiesta llevar a ____ niños mayores de 10 años en el asiento delantero.-

Firma del Titular

MARTA E. ADRIS
L.P. 24573-VERIFICADOR
DIR. INSP. TEC. VEH. Y HAB
M.V.L.

Firma del inspector

Balverdi Amelia Inés
Directora
Dir. Inspec. Técnica Vehicular
Y Habilitaciones
Municipalidad de Vicente López

Firma autorizada

PRÓXIMA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL 15/04/21 AL 30/04/21

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 21 000200022440185 R

## OBLEA N° 212015726

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | LEONARDO CORNICELLO | | | Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L |
| Documento | DNI 18221042 | | | Documento | CUIT 30-71475295-9 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | IUR260 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904773UO852214 |
| Modelo | BMO368 | Año | 2010 | Chasis Nº | 8AB368156AA135420 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/07/21 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 02.01.003 | LUCES - FAROS FRONTALES : FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | | |
| 02.03.004 | LUCES - FRENOS : LUCES DE FRENO DETERIORADAS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 02.04.002 | LUCES - INDICADORES : ARTEFACTOS INDICADORES LUZ DE GIRO DETERIORADOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

| Tiempos: | H.INGR.: 12:17:27 | H.EGR.: 12:19:01 | TTL.: 20:32:43 | TTE.: 00:01:34 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LUSQUIÑOS | Fecha<br>11/02/2021 |
|---|---|---|

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 11/02/2021

#D:4

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

## INFORME DE INSPECCION Nº 21 000200022440185 R

## OBLEA N° 212015726

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | LEONARDO CORNICELLO | | | Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L |
| Documento | DNI 18221042 | | | Documento | CUIT 30-71475295-9 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | IUR260 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 904773UO852214 |
| Modelo | BMO368 | Año | 2010 | Chasis Nº | 8AB368156AA135420 |
| Resultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 24/07/21 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 02.01.003 | LUCES - FAROS FRONTALES : FAROS FRONTALES DETERIORADOS / UNIDAD REFLECTANTE OXIDADA EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA | | |
| 02.03.004 | LUCES - FRENOS : LUCES DE FRENO DETERIORADAS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 02.04.002 | LUCES - INDICADORES : ARTEFACTOS INDICADORES LUZ DE GIRO DETERIORADOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

| Tiempos: | H.INGR.: 12:17:27 | H.EGR.: 12:19:01 | TTL.: 20:32:43 | TTE.: 00:01:34 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LUSQUIÑOS | Fecha<br>11/02/2021 |
|---|---|---|

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 11/02/2021

#D:4