Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1cg5boS1G7

Serie **R**

CERTIFICADO Nº 0793097

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO. PAREJAS 4763
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 4662 3000
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **ICK945**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A311556
11 **AÑO** / ANO 2009
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 13/02/2021
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 13/02/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **13/06/2021**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO. 12800(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO. L 1318
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM6940009B641953
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL 13000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 904976UO814470
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): SIEMENS VDO
43 **NUMERO/** NUMERO (*): 28017

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 331445
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 250.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETENUEVETRESCERONUEVESIETE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





1cg5boS1G7

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103303394597

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 13/02/2021	HORA HI: 11:40 / HF: 12:13	Nro. **118-01065155**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **ICK945**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1318	9BM6940009B641953
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM904	904976UO814470
TACOGRAFO	SIEMENS VDO		28017
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 2.15
1	2652	7.5	7.1	5.33	56.12	CO(%)	HC(ppm)
2	3640	8.8	9.5	7.37	51.25	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	86.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6292				53.3	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	6292	8.8	7.5	14.77	26.41	DERIVA	0.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030302(L) Sistema de frenos > Freno de Estacionamiento > Cables, varillas y elementos de transmisión del freno de mano, rozan con elementos del chasis (regular lado derecho)

070901(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Color incorrecto (stop izquierda debe ser de color rojo)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (Luces de Retroceso izquierda debe ser de color blanco)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (bandas deterioradas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cuscueta Arguello,	Ing. Simoncelli, Juan Manuel Mat. Nº: 12800(COPIME)

Certificado: R-793097