Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2LWrPRQqz

Serie R

## CERTIFICADO Nº 0655359

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: MICALI ENRIQUE LUIS
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20113536803
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ROSSINI 2090
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: HURLINGHAM
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1686
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 02204802969
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **PLP078**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A654306
11 **AÑO** / ANO: 2016
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 18/01/2021
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 18/01/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **18/01/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 12785(COPIME)

**FIRMA RESP. TECNICO**
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.50 m.

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: 710
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM688159GB024551
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 12000 /Art.53
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

### MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 374976U1163948
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CPG CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NUMERO (*): 20226300

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

Ficha RCM AITA Nº: 260861
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

ORIGINAL

CEROSEISCINCOCINCOTRESCINCONUEVE







2LWrPRQqzZ

## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 103303363840 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | |
| SENASA - | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 060-118 | FECHA 18/01/2021 | HORA HI: 13:22 / HF: 13:40 | Nro. **118-01064131** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: MICALI ENRIQUE LUIS | DOMINIO **PLP078** | AÑO 2016 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | 710 | 9BM688159GB024551 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 364 | 374976U1163948 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | CONTINENTAL<br>No | | 20226300 |
| CARROCERIA | - | TCCE (CAJA CERRADA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 2074 | 5.4 | 5.3 | 1.85 | 52.59 |
| 2 | 3038 | 7.6 | 7.5 | 1.32 | 50.67 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 5112 | | | | 51.45 |
| FRENO ESTAC. 2 | 5112 | 7.2 | 7.8 | 7.69 | 29.91 |
| | | | | | |

| GASES | |
|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 1.86 |
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

| RUIDO | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 83.9 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | -0.2 (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (ajustar amortiguador delantero derecho )

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (estado paragolpe trasero)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (colocar patente en lugar mas visible )

09030206(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Descripción libre (accionamiento de ventanilla lado izq. )

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rodofile, Hugo | Ing. Rodofile, Hugo Guillermo<br>Mat. Nº: 12785(COPIME) |



**Certificado: R-655359**

CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

# REGISTRO DE CONTROL DE MODELO

ITA

## En conformidad con el Decreto 779/95 Anexo I Art. 34

| Número de Formulario | Fecha de Emisión |
|---|---|
| 260861 | 18/01/2021 |





## A. Datos de la Unidad

| 1 | Dominio | 2 | Número de Chasis | |
|---|---|---|---|---|
| PLP078 | | 9BM688159GB024551 | | |
| 33a | Marca | 4 | Modelo | 5 Año |
| MERCEDES BENZ | | 710 | | 2016 |

## B. Características de Modelo

| 6 | Categoría | 7 | Tipo de Vehículo | 8 | Tipo de Cabina | 9 | Tipo de Tren | 10 | Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | | Camión Rígido | | Simple | | 1s1d | | 4x2 | |
| 11 | Cantidad de Asientos | 12a | Tanques de Combustible | 12b | Capacidad Total de Combustible | 13 | Tipo de Vinculación | 14 | Tipo de Super Estructura |
| 3 | | 1 | | 150.00 l | | N/C | | Caja Cerrada | |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 | Altura | 16 | Ancho | 17 | Largo | 18 | Longitud de Articulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 m | | 2.50 m | | 7.50 m | | N/C | |
| 19 | Distancia entre Ejes | | | | | 20 | Trocha | 21 | Longitud Voladizo Trasero |
| 2° | 4.35 m | 3° | N/C | 4° | N/C | 5° | N/C | 2.40 m | 2.40 m |

| 22a | Peso 1er eje | 22b | Peso 2do eje | 22c | Peso 3er eje | 22d | Peso 4to eje | 22e | Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074 kg | | 3038 kg | | N/C | | N/C | | N/C | |

| 23 | Datos Complementarios |
|---|---|
| | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.<br>N° Taller: 118 | Nombre: Hugo Guillermo Rodofile<br>Matrícula: 12785 | |