Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6I1sRW6QDf

Serie R

CERTIFICADO Nº 0685487

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	CAVALLO RODOLFO LUCIANO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20177787001
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	EPECHEN 524
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	HURLINGHAM
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1686
06 TELEFONO/ TELEFONE:	4452 4083
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	UYL266
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	1971
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N2
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	16/03/2021
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	16/03/2021
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	16/09/2021
16 CENTRO DE REVISION TECNICA:	LA VERIFICADORA DEL NORTE S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-095
17 CODIGO CENTRO DE REVISION:	
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
18 RESPONSABLE TECNICO:	ING. JULIAN E. GOMEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	012279(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TEC.: Ing. Julian e. Gomez
COPIME 012279

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.20 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	FORD
24 MODELO/ MODELO:	F-350
25 NUMERO/ NUMERO:	KA9LLT-37398
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	12000 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	RPA163829
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM Alta Nº: 407854
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 130.0
INFORME DE CONTROL DE MODELO Nº 204347

ORIGINAL

CEROSEISOCHOCINCOCUATROOCHOSIETE





6l1sRW6QDf

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 16/03/2021	HORA HI: 08:04 / HF: 08:31	Nro. **095-01208822**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO	DOMINIO **UYL266**	AÑO 1971

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	F-350	KA9LLT-37398
MOTOR	PERKINS	PA6	RPA163829
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1549	3.91	3.23	17.39	46.99
2	2019	4.52	5.15	12.23	48.82
3					
4					
TOTAL	3568				48.03
FRENO ESTAC. 2	3568	4.56	5.02	9.16	27.37

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 1.58	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	1.36	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010102(L) Sistema de Dirección > Volante - Columna de Dirección > Juego axial - radial

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010304(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Holguras en la caja de dirección

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados abombamientos, envejecimiento

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (intensidad deficiente)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

Ing. Julian e. Gomez
COPIME 012279

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lo Conte, Cristian	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: R-685487

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-095	FECHA 16/03/2021	HORA HI: 08:04 / HF: 08:31	Nro. 095-01208822

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: CAVALLO RODOLFO LUCIANO		DOMINIO UYL266	AÑO 1971
MARCA	**MODELO**		**NUMERO**
CHASIS FORD	F-350		KA9LLT-37398
MOTOR PERKINS	PA6		RPA163829
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (cambiar faldon (babero) izquierdo)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Lo Conte, Cristian	Ing. Gómez, Julián E. Mat. Nº: 012279(COPIME)

Certificado: R-685487