Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
1	2

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100020012673 R

OBLEA N° 212112092

Conductor	CARLOS ROSSI			Titular	ALEJANDRA VILLARREAL
Documento	DNI 17717527			Documento	DNI 20470887
Marca	MERCEDE BENZ			Dominio Nº	GFS467
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	61198170064474
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2007	Chasis Nº	8AC9046637A965530
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 10/08/2021					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.004	LUCES - FRENOS: LUCES DE FRENO DETERIORADAS Derecha		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (14,81)%. SUMA FUERZAS POR EJE (3,92)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (2700,00) KGS.		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (visibles)		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	12:15:33	12:16:8	00:00:07	00:00:08

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 12 - SAN MARTIN Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo	10/02/2021

ORIGINAL

Impreso: 10/02/2021

FR.PE.VTV.0101 Rev. 1

ROTATIVOS ARES S.A.