

Ministerio de Infraestructura
Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 Est. Nº 6

INFORME DE INSPECCION Nº 20 000200061017359 R

OBLEA Nº 210873829

Conductor	ENRIQUE C. LEDESMA	Titular	ENRIQUE C. LEDESMA
Documento	DNI 25104009	Documento	DNI 25104009
Marca	RENAULT	Licencia Nº	BQ0633
Tipo	VEHICULOS LIGEROS	Motor Nº	K4MA838R119317
Modelo	FLUENCE Año 2014	Chasis Nº	8A1ZB115EL230315
Resultado	APTO	Cert GNC	GAS
	APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/09/21		
Clasificación	TRANSPORTE PARTICULAR PERSONAS HASTA 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS GL	DEFECTOS GG
09.06.003	ESTADO GENERAL - PARABRISAS - PARABRISAS DETERIORADO		

RENOVACION CON TURNO EN
www.infovtv.com.ar

Tiempos:	H.INGR. 09:52:54	H.EGR. 09:55:10	TTL. 00:53:04	TTE 00:02:16

Observaciones:

Consultas al: 02304 421323

Firma Usuario	Planta Nº 29 - PILAR Firma y aclaración titular responsable: CRISTIAN DEMELO / JUAN NAVARRO	Fecha 29/09/2020

ORIGINAL

Impreso: 29/09/2020

Página 1