Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5868MDl2J9

Serie **R**

CERTIFICADO Nº 0987738

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR/** PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02	**RUT / CUIT /** CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03	**DOMICILIO/** ENDEREÇO:	PAREJAS 4763
04	**CIUDAD/** MUNICÍPIO:	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
05	**CODIGO POSTAL/** CEP(*):	1074
06	**TELEFONO/** TELEFONE:	4662 3000
07	**E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO / PROVINCIA /** UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09	**MATRICULA / DOMINIO /** PLACA:	**HLB019**
10	**REGISTRO /** RENAVAM:	A311579
11	**AÑO /** ANO:	2008
12	**CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N2
13	**FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	29/05/2021
14	**FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	29/05/2021
15	**FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	**29/09/2021**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-118
18	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN MANUEL SIMONCELLI
19	**N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	12800(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA /** ALTURA:	3.15 m.
21	**ANCHO /** LARGURA:	2.40 m.
22	**LARGO /** COMPRIMENTO:	8.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA /** MARCA:	MERCEDES BENZ
24	**MODELO/** MODELO:	710
25	**NUMERO/** NUMERO:	9BM6881579B608722
26	**CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL:	12000 /Art.53
30	**CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO /** NÚMERO (*):	374993UO787700
33	**COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34	**POTENCIA /** POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO/** TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CPG
40	**TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMION
41	**TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA/** MARCA (*):	SIEMENS
43	**NUMERO/** NÚMERO (*):	910425

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 569184
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVEOCHOSIETESIETETRESOCHO





5868MDI2J9

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703835114

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 29/05/2021	HORA HI: 10:15 / HF: 11:02	Nro. **118-01068165**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **HLB019**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	710	9BM6881579B608722
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 374	374993UO787700
TACOGRAFO LIMITADOR	SIEMENS No		910425
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1768	6.5	5.9	9.23	71.49
2	1352	4.0	3.4	15.0	55.79
3	1404	2.7	2.7	0.0	39.21
4					
TOTAL	4524				56.78
FRENO ESTAC. 3	4524	3.9	3.4	12.82	16.45

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 2.10
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	82.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0,2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (paragolpes trasero en mal estado)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente trasera en mal estado)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisa fisurado)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Simoncelli, Juan Manuel	Ing. Simoncelli, Juan Manuel Mat. Nº: 12800(COPIME)

Certificado: R-987738