Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona: 1 | Est. Nº: 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010121063 R **OBLEA N°**

Conductor	LEONARDO J. CORNICELLO			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 18221042			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDEZ BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	904973U0852214
Modelo	BMO 368 VERSION	Año	2009	Chasis Nº	8AB36818SAA135420
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VÁLIDO PARA CIRCULAR HASTA 14/09/2021				REVERIFICACIÓN GRATUITA HASTA 14/09/2021	
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.05.012	DIREC/TREN DEL. - VOLANTE/COLUMNA: DIAMETRO DE VOLANTE NO CORRESPONDE AL MODELO		
03.08.002	DIREC/TREN DEL. - VOLANTE/COLUMNA: JUNTA CARDAN COLUMNA DIRECCION DETERIORADA	X	
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC. - EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE (40,58)% SUMA FUERZAS POR EJE (22,00)/(23,53)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (11450,00) KGS.		
05.02.004	SUSPENSION - AMORTIGUADORES: BUJES DE GOMA EN MAL ESTADO Delantero Derecha		
09.06.035	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: VISIBILIDAD, A TRAVES DEL PARABRISAS, DISMINUIDA (POR PARASOL -)	X	
09.07.001	ESTADO GENERAL - CRISTALES: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (LUNETA CON LAMINA MICROPERFORADA)		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"

ATENCION
REVERIFICACION GRATUITA
SOLAMENTE HASTA LA FECHA
DE VALIDEZ INDICADA EN EL

Tiempo	H.INGR.	H.SAL.	TTI	TTE
	14:31:21	14:39:14	00:07:21	00:00:01

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por esta inspección: $0.00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº 11 - VICENTE LOPEZ - Tel 0800 345 3888 Firma y aclaración responsable: AUTOLITANO, Javier	14/07/2021

ORIGINAL — Impreso: 14/07/2021 — Página 1 / 1