Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4osQHOHyb

Serie S

CERTIFICADO Nº 0160376

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **LAP036**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A652704
11 **AÑO** / ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 31/08/2021
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 31/08/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **31/08/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 060-118
18 **RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HORACIO HECTOR VILLALBA
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.40 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: SPRINTER 413 CDI/CH 4025
25 **NUMERO/** NUMERO: 8AC904613CE061229
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 4600 /Art.53
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 61198170136831
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCG (CAJA CARGA GRAL)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CENTINELA
43 **NUMERO/** NUMERO (*): 3290

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES
Ficha RCM AITA Nº: 807992
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0
INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO Nº 35596

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOSEISCEROTRESSIETESEIS





4osQHOHybV

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703835107

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 31/08/2021	HORA HI: 09:49 / HF: 10:25	Nro. **118-01071603**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **LAP036**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413 CDI/CH 4025	8AC904613CE061229
MOTOR	MERCEDES BENZ	SPRINTER 413 CDI/CH 4025	61198170136831
TACOGRAFO LIMITADOR	CENTINELA No		3290
CARROCERIA	-	TCCG (CAJA CARGA GRAL)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1300	3.8	4.0	5.0	61.16
2	1352	4.2	4.5	6.67	65.6
3					
4					
TOTAL	2652				63.42
FRENO ESTAC. 2	2652	3.0	2.7	10.0	21.91

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.36
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	85.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-5.1 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Trasera poco visible. Cambiar ubicacion)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Villalba, Horacio Héctor	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: S-160376