Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

SP3wQfHCq

Serie **R**

CERTIFICADO Nº 0966855

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** ELEKTRO KORROSION SRL
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUIT 30708310936
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO 577 PA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1405
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): 49583440
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** INFO@ELEKTROKORROSION.COM
CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: LOS214
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 242538
11 **AÑO** / ANO: 2012
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N1

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 23/08/2021
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/08/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2022
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TUV S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 030-030
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. PABLO BIRE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 10593(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 1.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 1.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 4.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: CITROEN
24 **MODELO/** MODELO: BERLINGO FUD VIDRIADO
25 **NUMERO/** NUMERO: 8BCGC9HICDG514960
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): 2010
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 10JBED0009442
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CP CMG CF
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: FURGÓN
TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

NC

Ficha RCM AITA Nº: 786239
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 60.0

ORIGINAL

CERONUEVESEISSEISOCHOCINCOCINCO





SP3wQfHCqB

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103303546557

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION