Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

4gxhiANjwd

Serie **R**

CERTIFICADO Nº 0966853

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: ELEKTRO KORROSION SRL
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CUIT 30708310936
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO 577 PA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1405
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): 49583440
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: INFO@ELEKTROKORROSION.COM

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: CIUDAD DE BUENOS AIRES
10 **REGISTRO** / RENAVAM: **JKM679**
11 **AÑO** / ANO: 67683
12 **CATEG. VEHICULO** / CATEGORIA VEÍCULO: 2010

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: N1
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/08/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 23/08/2021 **23/08/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TUV S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 030-030
18 **RESPONSABLE TECNICO:** -
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. PABLO BIRE
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 10593(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.40 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.00 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: CITROEN
24 **MODELO**/ MODELO: JUMPER 2.3 HDI
25 **NUMERO**/ NUMERO: 935ZBXMFBB2056298
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): 3300
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 7078862
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL(*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: FURGÓN
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): TCGE (CAJA CERRADA)
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: NC

Ficha RCM AITA Nº: 786111
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 100.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVESEISSEISOCHOCINCOTRES





4gxhiANjwd

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103303546556

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO