Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010140478 R **OBLEA N° 221686605**

Conductor	JAVIER C. UGARTE LOCREILL			Titular	JAVIER C. UGARTE LOCREILL
Documento	DNI 13147506			Documento	DNI 13147506
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IDE620
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	61198170099674
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2009	Chasis Nº	8AC904663AE021309
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/02/2022					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Delantero		
09.02.002	ESTADO GENERAL - GUARDABARROS: GUARDABARROS O LATERALES DEFORMADOS O ROTOS Trasero Izquierda		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Delantero		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (microperforado)		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:12:17	10:22:37	00:06:31	00:00:01

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: SUAREZ, Fernando Alberto	19/08/2021

FR.PE.VTV.0101 Rev. 1

ROTATIVOS ARES S.A.