Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

www.infovtv.com.ar

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 21 000200022463292 R — OBLEA N° 212016761

Conductor	RENE PICCININI			Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698			Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GKV104
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904924U0667581
Modelo	758-LO-914	Año	2007	Chasis Nº	9BM68827668463546
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/09/21					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 09:45:18	H.EGR.: 09:52:14	TTL.: 00:42:00	TTE.: 00:06:56

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS / J. CURA / A. ESCANO	Fecha
		25/03/2021

Impreso: 25/03/2021

#ID:0

Página 1

FR.PE.VTV.01.01

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Infraestructura LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022693333 R

OBLEA N° 223039932

Conductor	RENE PICCININI			Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698			Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GKV104
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904924U0667581
Modelo	758-LO-914	Año	2007	Chasis Nº	9BM6882766B463546
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/10/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	09:38:16	09:43:05	00:01:13	00:04:49

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CUBA/A. LESCANO	Fecha 31/05/2022

#D:1