Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 2

## NFORME DE INSPECCION Nº 21000100020065940 R — OBLEA N° 221291922

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| onductor | CARLOS ROSSI | | | Titular | ALEJANDRA VILLARREAL |
| ocumento | DNI 17717527 | | | Documento | DNI 20470887 |
| larca | MERCEDE BENZ | | | Dominio Nº | GFS467 |
| po | Vehículos Pesados | | | Motor Nº | 61198170064474 |
| lodelo | SPRINTER 413 CDI/C | Año | 2007 | Chasis Nº | 8AC9046637A965530 |
| esultado | APTO | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 09/02/2022 | | | | | |
| lasificación | VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 08.01.003 | NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS (dual interno) Trasero Izquierda Derecha | | |
| 09.07.005 | ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA | | |
| 09.11.003 | ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION | | |

| H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|
| 11:26:22 | 11:32:36 | 00:05:11 | 00:0 |

es:

DO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

por ésta inspección: $0.00