SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Emis. :04/10/2021

FECHA DE INSPECCIÓN

| DOM. N°: ICB871 | MOD. AÑO: 2009 | MARCA: MERCEDES BENZ | APROBADO | XXXXXXXXXX | XXXXXXX |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR MARCA: MERCEDES BENZ | N°: 904.965-UO-804231 | BAST. N°: 8AB3900549A133846 | | N° VERIFICACIÓN: 1 | |
| EQUIPO DE GAS | RELOJ TAXÍMETRO | | | INSPECCIÓN N°: 75221 | |
| EQUIPO N°: VTO.: | MARCA: N°: PRECINTO N°: | LICENCIA N°: 48196 VTO.: Ver Tarjeta Magnética | | OBLEA N°: 2095270 INSPECTOR N°: | |
| TIPO DE VEHÍCULO: OMNIBUS - Uso : Escolar | | TARA: | | C. MÁXIMA: | |

TITULAR: ARIEL GUSTAVO VERSARI TIPO DOC: DNI N°: 23665912

DOMICILIO (CAP. FED.): PLAZA N°: 4133 PISO: - DEPTO: - C.P: 14

DOMICILIO (REAL): PLAZA N°: 4133 PISO: - DEPTO: - C.P: 14

LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PROVINCIA: CIUDAD AUTONOMA N°

**IMPORTANTE:** Cuando el Vto. es = Sabado, Domingo, o Feriado,o, Verificar el primer día hábil posterior

02410093

**Cantidad Asientos :**

08.03.001 NEUMATICOS - NEUM. DIBUJO : PROFUNDIDAD DIBUJO DE NEUMATICOS INSUFICIENTE EN PARTE TRASERA IZQUIERDA-

OBS

