Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7AbT3Rlyr3

Serie **S**

CERTIFICADO Nº 0160351

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÂO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÂO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OIW719**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A588361
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 30/08/2021
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 30/08/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **30/08/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HUGO GUILLERMO RODOFILE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO. 12785(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: AXOR 2035 S
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958433EB917826
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 457918U0984739
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CPG CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08962865

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

CABINA DORMITORIO: SÍ
Ficha RCM AITA Nº: 804509
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

ORIGINAL

CEROUNOSEISCEROTRESCINCOUNO





7AbT3Rlyr3

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703563314

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 30/08/2021	HORA HI: 09:59 / HF: 10:24	Nro. **118-01071557**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **OIW719**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	9BM958433EB917826
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 457	457918U0984739
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08962865
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.98
1		4212	14.8	13.7	7.43	68.97	CO(%)	HC(ppm)
2		2132	7.7	7.0	9.09	70.28	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	86.9 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		6344				69.41	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	6344	5.2	7.2	27.78	19.92	DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070502(L) Sistema Eléctrico > Sistema de IluminaciÓn y Señalización Exterior > Descripción libre
(luz de posicion y stop derecho trasero con baja intensidad)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodofile, Hugo	Ing. Rodofile, Hugo Guillermo Mat. Nº: 12785(COPIME)

Certificado: S-160351