Buenos Aires Ciudad

VTV | Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
283271	2325847	28/02/2022	02682767

TITULAR
BRUNNER VANESA

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO
DU: 34374623

Resultado:
APTO

DOMINIO	AÑO	MARCA
AA362AO	2016	RENAULT

Fecha de inspección:
16/03/2021

MODELO	CLASIFICACIÓN	CHASIS Nº
KANGOO PH3 CONFORT 1	TR.CARGA N1	8A1FC1315HL384965

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
910	LUNETA Y CRISTALES - VISIBILIDAD - TRANSPARENCIA - ESTADO	OBSERVADO

REGISTROS DE VERIFICACION

ALINEACIÓN: DERIVA (-4.20m/km)(máx. 15 m/km)
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: EFICACIA (20.00%)(mín. 10%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA (64.00%)(mín. 45%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE DELANTERO (64.00%)(mín. 40%)
FRENO DE SERVICIO: EFICACIA EJE TRASERO (64.00%)(mín. 40%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO PRIMER EJE (8.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO FRENO DE SERVICIO SEGUNDO EJE (9.00%)(máx. 30%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA IZQUIERDA (85.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA DELANTERA DERECHA (75.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA IZQUIERDA (65.00%)(mín. 40%)
SUSPENSION EFICACIA TRASERA DERECHA (57.00%)(mín. 40%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (11.00%)(máx. 30%)
DESEQUILIBRIO AMORTIGUADORES TRASEROS (12.00%)(máx. 30%)
EMISION GASES desde 2000 (CO) (-0.01%)
EMISION GASES desde 2000 (HC) (8.00ppm)

TIEMPOS	HORA INGRESO:	12:21	HORA EGRESO:	12:26	TTL:	4 MIN.	TTE:	5 MIN.

OBSERVACIONES

ORIGINAL | IMPPRESO: 1 | PÁGINAS 1