Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010150474 R **OBLEA N° 221694049**

Conductor	LEONARDO J. CORNICELLO			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 18221042			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDEZ BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904973U0852214
Modelo	BMO 368 VERSION	Año	2009	Chasis Nº	8AB368185AA135420
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/01/2022					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.08.002	DIREC/TREN DEL. - VOLANTE/COLUMNA: DIAMETRO DE VOLANTE NO CORRESPONDE AL MODELO		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (40,58)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (22,00)/(23,53)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (11450,00) KGS.		
05.02.004	SUSPENSION - AMORTIGUADORES: BUJES DE GOMA EN MAL ESTADO Delantero Derecha		
09.06.001	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (PARASOL)		
09.07.001	ESTADO GENERAL - CRISTALES: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (LUNETA CON LAMINA MICROPERFORADA)		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	11:24:12	11:25:54	00:00:29	00:00:01

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	04/09/2021

ORIGINAL Impreso: 04/09/2021 Página 1 / 1

FR.PE.VTV.0101 Rev. 1

ACTIVOS MES S.A.