Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 21 000200022572712 R — OBLEA N° 222516700

Conductor	RENE PICCININI	Titular	RENE PICCININI
Documento	DNI 28692698	Documento	DNI 28692698
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	GKV104
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	904924U0667581
Modelo	758-LO-914 Año 2007	Chasis Nº	9BM6382766B463546
Resultado	APTO	Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/04/22			
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS. : ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H.INGR.: 15:24:00	H.EGR.: 15:26:07	TTL.: 01:52:40	TTE.: 00:02:07

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS / J. CURIA / A. LESCANO	Fecha 28/10/2021

ORIGINAL

Impreso: 28/10/2021

ROTATIVOS ARES S.A

#D-1

Página