Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1Osy40VJBC

Serie **S**

CERTIFICADO Nº 0257989

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETARIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AD118UX**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A642075
11 **ANO /** ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 30/10/2021
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 30/10/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **30/10/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. VICTOR RAÚL BISI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 48752(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: ATEGO 1726
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM958152JB068917
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA /** TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NUMERO (*): 9262050U0102915
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RIGIDO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NUMERO (*): 09707373

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 967460
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCINCOSIETENUEVEOCHONUEVE

RTO





1Osy40VJBC

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703998322

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 30/10/2021	HORA HI: 11:30 / HF: 11:51	Nro. **118-01074097**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **AD118UX**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1726	9BM958152JB068917
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	9262050U0102915
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09707373
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3796	12.5	12.5	0.0	67.13
2	3614	12.0	12.6	4.76	69.39
3					
4					
TOTAL	7410				68.23
FRENO ESTAC. 2	7410	7.9	7.9	0.0	21.74

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.62
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	83.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010102(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Descripción libre (renovar laterales)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Galarza, Agustin O.	Ing. Bisi, Victor Raúl Mat. Nº: 48752(CIPBA)

Certificado: S-257989