Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4ywCuGMsi

Serie S

CERTIFICADO Nº 0260578

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30636604611
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1074
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46623000 1141663745
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AA801TN**
10 REGISTRO / RENAVAM: A547830
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/11/2021
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/11/2021
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **16/11/2022**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HORACIO HECTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.52 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ACCELO 815
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM979026HS040248
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 7900 /Art.53
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*): 924991U1185921
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*): 09594473

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 1012861
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0
INFORME DE CONFIGURACION DE MODELO N°: 62580

ORIGINAL

CERODOSSEISCEROCINCOSIETEOCHO

RTO





4ywCuGMsia

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703677559
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 16/11/2021	HORA HI: 16:02 / HF: 16:41	Nro. **118-01074759**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **AA801TN**	AÑO 2016

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	ACCELO 815	9BM979026HS040248
MOTOR MERCEDES BENZ	OM 924	924991U1185921
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		09594473
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2132	8.0	7.7	3.75	75.07
2	2496	6.7	8.1	17.28	60.44
3					
4					
TOTAL	4628				67.18
FRENO ESTAC. 2	4628	7.7	8.5	9.41	35.68

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.25
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.98 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.4 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (bieleta trasera izq. floja)

080401(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Limitador de Velocidad > Descripción libre (Presenta factura Nro A-0012-00005495 emitida por Automotores Haedo S.A. con fecha 29/04/19)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (estado de la carrocería)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (estado de las patente delantera y trasera)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisa fisurado)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (babero trasero derecho (faltante))

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (estado de las bandas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cuscueta Arguello,	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: S-260578

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 16/11/2021	HORA HI: 16:02 / HF: 16:41	Nro. **118-01074759**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **AA801TN**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	9BM979026HS040248
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 924	924991U1185921
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09594473
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cuscueta Arguello,	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: S-260578