Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
KKysgKaEls

Serie Q

CERTIFICADO Nº 0871633

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: COMENCO S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30696261934
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: 87 ALBERTI Nº 467
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GENERAL SAN MARTÍN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1650
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 47532756
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **EZK600**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2005
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N1
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 06/07/2020
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 06/07/2020
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **06/07/2021**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HORACIO HÉCTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 1.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 1.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 4.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: CADDY 1.9 SD (4512) 50A
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8AWZZZ9EZ5A693189
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 1600
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 1Y960191
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: FURGÓN
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSIETEUNOSEISTRESTRES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cuscueta Arguello,	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: Q-871633





KKysgKaEIs

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 06/07/2020	HORA HI: 14:40 / HF: 14:51	Nro. **118-01056858**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: COMENCO S.A.	DOMINIO **EZK600**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	CADDY 1.9 SD (4512) 50A	8AWZZZ9EZ5A693189
MOTOR	VOLKSWAGEN	1.9 SD	1Y960191
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	840	2.2	2.4	8.33	55.82
2	638	1.7	1.8	5.56	55.92
3					
4					
TOTAL	1478				55.87
FRENO ESTAC. 2	1478	1.7	1.8	5.56	24.14

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.42
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	81.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.0 (m/Km.

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (RETIRAR TODAS LAS OBLEAS DE REVISION TECNICA EN BORDE SUPERIOR DER. DE PARABRISAS.)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas frontales deterioradas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cuscueta Arguello,	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: Q-871633

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
1	2

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100020051163 R — OBLEA N° 221255877

Conductor	NESTOR F. AGUIRRE			Titular	COMENCO S.A
Documento	DNI 18244819			Documento	CUIT 30696261934
Marca	VOLKSWAGEN			Dominio Nº	EZK600
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor Nº	1Y960191
Modelo	CADDY 1.9SD	Año	2005	Chasis Nº	8AWZZZ9EZ5A693189
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/07/2022					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE DE CARGAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	9:4:1	9:4:39	00:00:08	00:00:01

Observaciones:

EL VEHICULO CUENTA CON 1 ASIENTOS PARA 2 PLAZAS ADICIONALES AL MODELO Y CON 0 VENTANILLAS ADICIONALES AL MODELO.
Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 12 - SAN MARTIN Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: MARZANO, Francisco S.	13/07/2021

FR.PE.VTV.0101 Rev. 1

ROTATIVOS ARES S.A.

VTV Norte

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

INFORME Nº 21000100020050895	Dominio EZK600

Prueba de Frenos

	RUEDA IZQUIERDA	RUEDA DERECHA	DESEQUILIBRIO (%)
Fuerza de Freno Servicio 1er eje. En KN. (pedal)	2,19	2,00	8,76
Fuerza de Freno Servicio 2do eje. En KN. (pedal)	1,14	1,16	1,72
Fuerzas de Freno de mano. En KN.	0,32	1,00	

Eficacia de freno de servicio 53,60 %
Eficacia de freno de mano 10,91 %

Prueba de Amortiguadores

	RUEDA IZQUIERDA	RUEDA DERECHA	DIFERENCIA (%)
Eficacia de amortiguador 1er eje en %	70	73	4
Eficacia de amortiguador 2do eje en %	67	71	6

Prueba de Contaminación

MOTORES NAFTEROS

CO en %	
Hc en ppm	

MOTORES GASOLEROS

Valor K en m^{-1}	0,16

Prueba de Alineación del eje delantero

Deriva 4 **m/Km.**

Referencias

KN	*Kilo Newton (unidad de fuerza)*
CO en %	*Porcentaje en volumen de monóxido de carbono en el gas de escape*
HC en ppm	*Partes por millón de hidrocarburos*
K	*Coeficiente de absorción (opacidad del humo de escape)*
m^{-1}	*Metros elevado a la potencia $^{-1}$*

12/07/2021

Obtenga su turno ingresando a www.infovtv.com.ar