Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
1QSwO6JKk

Serie **S**

CERTIFICADO Nº 0519395

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias estabiecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETARIO:	TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30636604611
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO.	PARANA 224 PISO 5 DEPTO 19
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	1074
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	46623000 1141663745
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	TRANSPORTES.ELQUIQUESRL@GMAIL.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**AC322PT**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A607704
11 **AÑO** / ANO:	2018
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	05/01/2022
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	05/01/2022
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**05/01/2023**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	POLCAR NORTE S.A.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-100
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSAVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS REPRESAS
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	9201(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO:	ATEGO 1726 S
25 **NUMERO/** NUMERO:	9BM958077JB079763
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	926991U1221298
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CMG CPG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	09749835

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 1130868
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOUNONUEVETRESNUEVECINCO





1QSwO6JKkR

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106703711832

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 05/01/2022	HORA HI: 14:01 / HF: 14:36	Nro. **100-01074456**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES EL QUIQUE S.R.L.	DOMINIO **AC322PT**	AÑO 2018

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	ATEGO 1726 S	9BM958077JB079763
MOTOR MERCEDES BENZ	OM926 LA	926991U1221298
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		09749835
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4318	13.52	11.19	17.23	58.33
2	3050	9.75	7.93	18.67	59.09
3					
4					
TOTAL	7368				58.65
FRENO ESTAC. 2	7368	8.4	5.03	40.12	18.58

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.29
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	4.01 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	MILENESE, JULIAN	Ing. REPRESAS, JUAN CARLOS Mat. Nº: 9201(COPIME)

Certificado: S-519395