Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1Xq708RkE0

Serie S

## CERTIFICADO Nº 0522146

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | MICALI ENRIQUE LUIS |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20113536803 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | ROSSINI 2090 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | HURLINGHAM |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 1686 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 02204802969 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | PLP078 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A654306 |
| 11 AÑO / ANO: | 2016 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N2 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 20/01/2022 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 20/01/2022 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 20/01/2023 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 060-118 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSAVEL TÉCNICO: | ING. CARLOS ENRIQUE AYALA |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 9172(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.40 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 7.50 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | 710 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 9BM688159GB024551 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 12000 /Art.53 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 374976U1163948 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CPG CF CP |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN RIGIDO |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCCE (CAJA CERRADA) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NUMERO (*): | 20226300 |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 1168647
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCODOSDOSUNOCUATROSEIS







1Xq708RkE0

## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 106703771265 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 060-118 | FECHA 20/01/2022 | HORA HI: 16:46 / HF: 17:11 | Nro. **118-01077280** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GCP (Cargas Peligrosas)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: MICALI ENRIQUE LUIS | DOMINIO **PLP078** | AÑO 2016 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | 710 | 9BM688159GB024551 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 364 | 374976U1163948 |
| TACOGRAFO | CONTINENTAL | | 20226300 |
| LIMITADOR | No | | |
| CARROCERIA | - | TCCE (CAJA CERRADA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 1768 | 4.6 | 4.3 | 6.52 | 51.31 |
| 2 | 2320 | 5.4 | 5.1 | 5.56 | 46.14 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 4088 | | | | 48.38 |
| FRENO ESTAC. 2 | 4088 | 4.6 | 4.0 | 13.04 | 21.44 |
| | | | | | |

| GASES | | |
|---|---|---|
| BACHARACH | OPACIDAD 2.11 | |
| CO(%) | HC(ppm) | |
| NOX | | |

| RUIDO | | |
|---|---|---|
| EXT. ESCAPE | 87.5 dBA | |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 | RAL. |
| DERIVA | 0.4 | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (perdida de aceite )

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente trasera no visible )

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Daglio, Lucas N. | Ing. AYALA, CARLOS ENRIQUE<br>Mat. Nº: 9172(COPIME) |



**Certificado: S-522146**