Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3wJHtIIcLr

Serie **R**

CERTIFICADO Nº 0954980

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: BBVA BANCO FRANCES SA (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30707886303
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BASAVILBASO 1046
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: AVELLANEDA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1870
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 11
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **PET537**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2015
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N1
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 06/08/2021
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 06/08/2021
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **06/08/2022**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: AL CONTROL S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 010-115
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. GUILLERMO VITULLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 12997(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 1.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 1.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 4.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: PEUGEOT
24 **MODELO**/ MODELO: PARTNER PRESENCE AA 1.4
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8AEGCKF5CGG509606
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 1800
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 10DBSW0033841
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): NAFTA
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: FURGÓN
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: ISUMA SRL
Ficha RCM AITA Nº: 744445
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 55.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOCUATRONUEVEOCHOCERO





3wJHtIIcLr

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION