Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 12 000200022177522 R **OBLEA N°** 251225840

Conductor	JOSE LUIS RUGILO			Titular	TAMARA RUGILO
Documento	DNI 12610308			Documento	DNI 39910470
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EUW195
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.925-00-602044
Modelo	BMO390	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130585
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/06/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.006	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : BUJES DE TENSORES DETERIORADOS EN PARTE TRASERA DERECHA INFERIOR Y SUPERIOR		
10.05.004	CONTAMINACION - RUIDO BOCINA : BOCINA NO FUNCIONA		

Tiempos:	H.INGR.: 12:10:10	H.EGR.: 12:15:58	TTL.: 00:34:40	TTE.: 00:05:48

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 15/12/2021

FR.PE.VTV.01.01

RESTRICCIONES S.A.

#D-2