Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010215601 **OBLEA N°** 222216835

Conductor	JORGE DI COLA			Titular	JORGE DI COLA
Documento	DNI 12615151			Documento	DNI 12615151
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ISW199
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	61190170105996
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2010	Chasis Nº	8AC904663AE029162
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/06/2022					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Delantero		
01.05.004	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD: FALTAN INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS (DEBE DECIR "TRANSPORTE" ESCOLAR.)		
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (10,01)%. SUMA FUERZAS POR EJE (3,17)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (3230,00) KGS.		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (HUMOS VISIBLES)		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	14:29:42	15:9:8	00:19:00	00:18:05

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $2694,34

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	23/12/2021

ORIGINAL Impreso: 23/12/2021 Página 1 / 1

FR.PE.VTV.01.01