Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 21000100010260278 **OBLEA N° 223002757**

Conductor	JULIETA BERENICE VIZZINI	Titular	NANCY P MERENLANDER
Documento	DNI 39656989	Documento	DNI 21481769
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	HOC568
Tipo	Vehículos Pesados	Motor Nº	61198170090397
Modelo	SPRINTER 413 CDI Año 2008	Chasis Nº	8AC9046639E008558
Resultado	APTO	Cert.GNC	
VENCIMIENTO 08/2022			
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
07.01.002	LLANTAS - FISURA/DEFORMC.: FISURAS O DEFORMACIONES VISIBLES EN *LLANTAS (Exterior)* Trasero Derecha		
09.03.006	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PUNTERAS FALTANTES Trasero Derecha		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	9:58:23	10:32:37	00:13:03	00:20:03

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $3870,00

Firma Usuario

Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888

Firma y aclaración responsable: ROLÓN, Lucas

Fecha 25/02/2022

FR.PE.VTV.01.01