Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022637106 **OBLEA N°** 222921658

Conductor	NATALIA S. BALCAZA			Titular	NATALIA S. BALCAZA
Documento	DNI 35372971			Documento	DNI 35372971
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HZD713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965-UO-791620
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis Nº	8AB39005S9A133441
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 15/08/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.09.004	LUCES - ADICIONALES : PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA		
08.03.003	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA INTERNO		

Tiempos:	H.INGR.: 08:23:12	H.EGR.: 08:51:04	TTL.: 00:24:15	TTE.: 00:27:52

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $1935,00**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ I. CUEVA/A. LESCANO	Fecha
		09/02/2022