Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 22 000200022655198 R — OBLEA N° 222996293

Conductor	OSCAR LEANDRINI			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 31816067			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	JFA490
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.973-U0-882914
Modelo	BMO 368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368185AA136221
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 02/09/22					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.: 12:01:53	H.EGR.: 12:29:03	TTL.: 00:26:17	TTE.: 00:27:10

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W. MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 15/03/2022