Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 03 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 1003437 **OBLEA N° 222296782**

Conductor	ESCOBAR RICARDO GABRIEL	Titular	ALMADA LORELEY BELEN
Documento	41989245	Documento	40672675
Marca	MERCEDES BENZ	Dominio Nº	HLG262
Tipo	VEHICULOS PESADOS	Motor Nº	904965UO780005
Modelo	BMO 390 VERSION 1315 Año 2008	Chasis Nº	8AB3900548A132906
Resultado	APTO	Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 15/05/2022			
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESCOLAR)		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (-2.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (37.12%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (61.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (61.02%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (60.83%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (16.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (16.00%)(máx. 30%)		
961	LUNETA-VIDRIOS LAT. EST/TRANSP	O	
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.24m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (82.20db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (88.90db)		
1113	CINTURONES DE SEGURIDAD TRAS.	O	

Tiempos: L 3	H.INGR.: 15:07	H.EGR.: 15:18	TTL.: 2 MIN.	TTE.: 11 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario		Fecha
	Carpineta, Leonardo	15/11/2021

Paginas: 1 de 1